



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Zielonej Górze**
65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5

Zielona Góra, dn. 01 sierpnia 2022 r.

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2021 poz. 1940 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

26 lipca – 01 sierpnia 2022 r.

przez

- 1) st. kpt. mgr inż. Mariusza Łyjaka – Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Zielonej Górze, legitymacja służbowa nr 12/2020,

legitymującego się upoważnieniem numer **PZ.0141.66.2022.MŁ z dnia 22 lipca 2022 r.**, wydanym przez Z-
ce Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, zostały przeprowadzone
czynności kontrolno-rozpoznawcze :

**na terenie składowiska odpadów w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 (budynek hali odpadów
niebezpiecznych – odpady zakaźne),**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dział Zagospodarowania Odpadami ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra	Pan Marek Stuce – prokurent ZGK

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Dorota Babicz – inspektor ds. technologii ZGK	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- 3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
- 4) ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
- 5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

- 6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
- 7) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się,
- 8) zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład,
- 9) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
- 10) oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem Z-Cy Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej spełniania wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze nr 27/2021 z dn. 05 sierpnia 2021 r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urzędzeń:

- 1) budynek hali odpadów niebezpiecznych – odpady zakaźne,

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 110.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu

Charakterystyka pożarowa budynku hali odpadów niebezpiecznych (lub wielkogabarytowych), została przedstawiona w protokole z ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 14 września 2014 r. oraz w protokole z dnia 08 czerwca 2020 r., oraz zaś charakterystyka pożarowa odpadów zakaźnych palnych zbieranych i magazynowanych w budynku hali odpadów niebezpiecznych została przedstawiona w operacie przeciwpożarowym z maja 2020 r. oraz w operacie przeciwpożarowym z lipca 2021 r.

Zgodnie z pismem znak: DZO.532.1.2022.DB z dnia 30 maja 2022 r. oraz oświadczeniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. Pana Bogusława Pabierowskiego z dnia 25 maja 2022 r., zmianie nie uległy ilości magazynowanych odpadów, lokalizacja ich magazynowania oraz sposób ich magazynowania. W związku z powyższym KM PSP w Zielonej Górze pismem znak: PZ.5268.9.2022.MŁ z dnia 15 czerwca 2022 r. podtrzymał wydane w dniu 05 sierpnia 2021 r. postanowienie nr 27/2021 dot. uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej odpadów zakaźnych magazynowanych w magazynie odpadów zakaźnych zawartych w operacie przeciwpożarowym z lipca 2021 r.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – budynek hali odpadów niebezpiecznych – aktualizacja z dnia 14 czerwca 2022 r., przez Pana Piotra Cisakowskiego – inspektora ppoż. – bez uwag,
–Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych – rozmieszczone przy wyjściach i drogach ewakuacyjnych w przedmiotowym obiekcie– bez uwag.
Szkolenie z zakresu ochrony p.pož. – jak w protokole z dnia 24 września 2021 r. – bez uwag,

Praktyczny sprawdzian organizacji oraz warunków ewakuacji – budynek administracyjno – biurowy < 50 osób ,praktyczny sprawdzian ewakuacji z budynku biurowego nie jest wymagany– bez uwag.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

- 1) W dniach 18 – 19 maja 2020 r. przeprowadzono czynności kontrolne – rozpoznawcze, celem sprawdzenia zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z operatem przeciwpożarowym, a także z postanowieniem KM PSP nr 21/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. – protokół – bez uwag.
- 2) W dniach 17-20 lipca 2020 r. przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze, celem sprawdzenia zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z operatem przeciwpożarowym z maja 2020 r. dot. magazynowania opadów medycznych w budynku magazynu materiałów niebezpiecznych (magazyn zakaźnych opadów medycznych) w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 , a także z postanowieniem nr 56/2020 KM PSP w Zielonej Górze z dnia 22 czerwca 2020 r. W wyniku kontroli (których wyniki zawarto w protokole z ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 20 lipca 2020 r.) wydano pozytywne postanowienie nr 66/2020 KM PSP Zielona Góra z dnia 24 lipca 2020 r.,
- 3) W dniach 21 -24 września 2021 r. przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze, celem sprawdzenia zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z operatem przeciwpożarowym z lipca 2021 r. dot. magazynowania opadów medycznych w budynku magazynu materiałów niebezpiecznych (magazyn zakaźnych opadów medycznych) w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 , a także z postanowieniem nr 27/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r. W wyniku kontroli wydano (których wyniki zawarto w protokole z ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 24 września 2021 r.) wydano pozytywne postanowienie nr 34/2021 KM PSP z dnia 27 września 2021 r.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przycisk sterujący aparatem wykonawczym został zlokalizowany i umieszczony w widocznym miejscu na elewacji budynku hali odpadów niebezpiecznych (lub wielkogabarytowych). Miejsce usytuowania przycisku sterującego aparatem wykonawczym zostało oznakowane znakiem zgodnym z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe – bez uwag – bez zmian w stosunku do protokołu z dnia 20 lipca 2020 r. oraz z dnia 24 września 2021 r.

Hydranty wewnętrzne – budynek hali magazynu substancji niebezpiecznych został wyposażona w hydrant wewnętrzny H-52 z węzłem płasko składanym. Hydrant pokrywa zasięgiem całą strefę pożarową. Miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych oznakowano znakami zgodnym znakami zgodnymi obowiązującą normą PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa – bez zmian w stosunku do do protokołu z dnia 20 lipca 2020 r. oraz z dnia 24 września 2021 r.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przedłożono protokół z badań okresowych i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 23 września 2021 r.– bez uwag. (aktualny)

Hydranty wewnętrzne – przedłożono protokół z pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych z dnia 22 lipca 2022 r. – bez uwag.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Gaśnice podręczne – budynek hali odpadów niebezpiecznych został wyposażony w gaśnice proszkowe.

Oznakowanie miejsc usytuowania zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. Czynności konserwacji gaśnic przeprowadzono w lipcu 2022 r. – bez uwag.
W hali opadów niebezpiecznych zlokalizowano punkt gaśniczy w skład którego wchodzi:
– dwa agregaty proszkowe ABC 25 kg każdy,
– dwa koce gaśnicze,
– 2 gaśnice GP ABC 6 kg – bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Jak w protokole z dnia 20 lipca 2020 r.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna – przedłożono aktualne protokoły z badań okresowych z badań rezystancji izolacji oraz ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej :

- Budynek hali odpadów niebezpiecznych – protokół z dnia 24 czerwca 2021 r. bez uwag,

Instalacja odgromowa – przedłożono aktualne protokoły z badań okresowych rezystancji uziomów instalacji odgromowej w następujących budynkach:

- Budynek hali odpadów niebezpiecznych – protokół nr RAP-0088-2021 z dnia 31 maja 2021 r. – bez uwag,

14. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z protokołem z ustaleń kontrolno – rozpoznawczych z dnia 08 czerwca 2020 r., do budynków znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 zapewniono wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru poprzez hydranty zewnętrzne (w ilości 11 hydrantów) zlokalizowane na terenie składowiska odpadów.

Przedłożono protokół z badań wydajności wodnej i ciśnienia hydrantów zewnętrznych z dnia 22 lipca 2022 r. r.. – z uwagami wymienionymi w protokole dot. brak przeprowadzenia badań dla wszystkich hydrantów zewnętrznych na terenie składowiska oraz niesprawnej głowicy w przypadku jednego z hydrantów.

15. Drogi pożarowe

Zgodnie z protokołem z ustaleń kontrolno – rozpoznawczych z dnia 08 czerwca 2020 r. droga pożarowa nie jest obligatoryjnie wymagana dla stref pożarowych znajdujących się na terenie składowiska odpadów. Jednakże istniejący układ dróg wewnętrznych na terenie składowiska umożliwia przelotowy przejazd wokół wszystkich budynków produkcyjno – magazynowych. W przypadku budynku hali odpadów niebezpiecznych, do budynku prowadzi droga wewnętrzna, natomiast budynek hali odpadów niebezpiecznych zawiera strefę pożarową o $Q_d < 500 \text{ MJ/m}^2$ i nie ma wymogu doprowadzenia drogi pożarowej do tego budynku.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Brak poddania badaniom ciśnienia i wydajności wodnej wszystkich hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak pełnej sprawności hydrantu zewnętrznego z uwagi na uszkodzoną głowicę	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
nie nakładano grzywny w drodze mandatu karnego, natomiast udzielono pouczenia ustnego o występujących nieprawidłowościach oraz grożących w związku z nimi sankcjami karnymi.

Inne ustalenia

Brak

16. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Bez uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego, kontrolowanego)

.....
KONTROLNIK WYDZIAŁU
kontrolno-rozpoznawczego
Łyjak
st. kpt. mgr inż. Mariusz Łyjak

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)